



Veau

INDICATEUR DE PESÉE P01, P05



Description

Boîtiers de pesage intuitifs, faciles à utiliser et avant tout très technologiques :

- Un indicateur de pesée P05 des plus complets du marché capable de pouvoir converser avec les automates équipant ses cages de contention pneumatiques et automatiques intelligentes.
- Un indicateur de pesée P01 extrêmement compétitif dans sa catégorie de milieu de gamme offrant des possibilités techniques qui seront appréciées des éleveurs comme par exemple les historiques de pesée.

Caractéristiques

A savoir que ces indicateurs avec écran couleur (de 15x8,5 cm) répondent à la norme IP54.

Ils sont équipés et livrés d'origine avec :

- 1 alimentation secteur avec adaptateur à fiches interchangeable internationale sur transformateur 100/230 V en sortie 12/24 V. Ils sont prévus également pour pouvoir être alimentés grâce à notre option câble d'alimentation sur batterie 12 ou 24 V (PG100 16 21).
- des aimants en partie arrière et une tôle de fixation murale.

INDICATEUR DE PESÉE P01

• OPÉRATION ET COLLECTE DE DONNÉES :

- 2 modes de pesage : manuel (l'éleveur déclenche l'enregistrement du poids) et automatique (l'indicateur enregistre le poids sans action de l'éleveur)
- Remise à zéro automatique on/off
- 3 précisions de pesage : fin, standard et rapide
- Gestion de l'historique des pesées
- Indication du poids total depuis la mise sous tension de l'indicateur.

Références

Indicateur de pesée P01	555204
Indicateur de pesée P05	555205



Contactez nous pour demander votre devis personnalisé.

INDICATEUR DE PESÉE P05



OPÉRATION ET COLLECTE DE DONNÉES :

- 3 modes de pesage : manuel (l'éleveur déclenche l'enregistrement du poids), automatique (l'indicateur enregistre le poids sans action de l'éleveur) et automatique avec automate (gestion en pleine autonomie de la cage mécanisée par l'automate en relation avec l'indicateur de pesée).
- Remise à zéro automatique on/off
- 3 précisions de pesage : fin, standard et rapide
- Possibilité d'attribuer au poids une boucle visuelle et ou électronique.
- Calcul du GMQ (Gain Moyen Quotidien)
- Nombre maximum de séances de pesée visibles : 256
- Nombre maximum de pesées visibles : 40 000
- Gestion de l'historique des pesées.
- Statistiques complètes par animaux et séances : moy., max. , min.,....

GESTION DU TRI :

- Indicateur de pesée compatible avec l'automate des cages de tri automatique.
- Nombre de portes de tri prises en compte : 3 (gauche, droite et avant)
- Tri possible par poids, par GMQ (Gain Moyen Quotidien) et par liste de boucle visuelle et/ou électronique.

CONNECTIVITE :

- Connection d'un lecteur RFID via bluetooth ou liaison filaire*
- Connection d'une imprimante via bluetooth ou liaison filaire*
- Import et export de données sur clé USB standard.
- Clé 8 GO fournie

* branchement possible par un seul périphérique par type de connection



P05 connecté à l'automate de la cage automatique et intelligente

GESTION DU TRI SUR INDICATEUR P05



Un fichier de type tableau excel peut être préparé en amont du pesage afin d'organiser le tri. Le fichier sera copié sur la clé USB puis importé dans l'indicateur. L'indicateur donnera alors les ordres enregistrés à l'automate qui gère les fonctions de tri de la cage mécanisée.



EXPORTATION DES FICHIERS :

L'indicateur P05 permet une exportation des fichiers poids au format standard de type excel, compatible avec les logiciels zoo techniques reconnus sur le marché de type "ISAGRI"



- 1- Barre de pesée n°1
- 2- Barre de pesée n°2
- 3 - Alimentation secteur ou batterie
- 4- Connection automate
- 5 - Imprimante ou lecteur RFID
- 6 - Port USB



P01 et P05



P05

Contactez nous pour demander votre devis personnalisé.